

# Cambio di batterie del termometro digitale Massime/Minime su più Giorni

## Guida da campo

### **Obiettivo**

Cambiare le batterie de termometro digitale massime/ minime.

### **Cosa serve**

Una batteria nuova misura AA.

Un piccolo cacciavite.

### **Sul Campo**

1. La batteria è alloggiata nello scomparto batteria nella parte inferiore dello strumento .
2. Rimuovere le due piccole viti collocate sugli angoli superiori della copertura dello scomparto e sollevare la copertura.
3. Cambiare la batteria, avendo cura di rispettare la corretta polarità (l'estremità negativa della pila è a contatto della molla).
4. Ricollocare la copertura e assicurarla con le due viti. Dopo il cambio di batteria, ricalibrare lo strumento.
5. Ricalibrare i sensori di aria e terra seguendo la *Guida sul Campo di Calibrazione del Sensore del Termometro Digitale Massime/Minime su più Giorni*.
6. Resettare lo strumento seguendo la *Guida sul Campo di Reset del Termometro Digitale Massime/Minime su più Giorni*.